



Saint Georges de Montaignu, le 9 décembre 2013

Par la présente, nous vous confirmons que tous les véhicules produits par la société XIAMEN KING LONG avant le 01/10/2012 ne sont pas équipés de chronotachygraphe numérique disposant d'une seconde source de vitesse.

La législation entrée en vigueur après le 01/10/2012 précise clairement que les chronotachygraphes numériques doivent avoir deux sources de vitesse distinctes. C'est pourquoi tous les véhicules produits avant la date du 01/10/2012 sont impossibles à équiper avec ces chronotachygraphes numériques et ne peuvent répondre aux nouvelles exigences.

Nous vous remercions de prendre note que nous avons encouragé notre constructeur à trouver une solution afin que les anciens chronotachygraphes numériques puissent respecter cette nouvelle réglementation. Cependant, sa réponse a toujours été négative.

Thierry SIONNEAU
Responsable technique


HERVOUET CORPORATE INDUSTRY
S.A.S. au capital de 1 500 000 €UR
Z.A. des Grands Moulins - St Georges de Montaignu
C.S. 50024 - 85607 MONTAIGU CEDEX
Tél. 02 51 43 04 25 - Fax 02 51 46 48 43
SIRET 329 594 550 00033 - APE 4511 Z